


Aussen- und Innenraumdokumentation Bestand

Gesamtsanierung Schulhaus Hinterer Grund, Flawil



ARGE MET Archietcts / rsp Bauleitung

03.06.2025


INHALT

Aussenraumdokumentation

Situationsplan	3
Kastanienallee	5
Westfassade	6
Südfassade	7
Ostfassade	8
Nordfassade	9

Innenraumdokumentation

Untergeschoss	10
Erdgeschoss	13
1.Obergeschoss	15
2.Obergeschoss	18
1.Dachgeschoss	21





102_BS_250611_Raumdok_8_Kontext.jpg



102_BS_250611_Raumdok_6_Kontext.jpg



102_BS_250611_Raumdok_3_Kontext.jpg



102_BS_250611_Raumdok_7_Kontext.jpg



102_BS_250611_Raumdok_4_Kontext.jpg



102_BS_250611_Raumdok_5_Kontext.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_Westfassade_4.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_Westfassade_3_Door.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_Westfassade_1.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_Westfassade_2_Door.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_Westfassade_1_Door.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_Westfassade_3.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_Südfassade_3.JPG



102_BS_250611_Raumdoku_Ostfassade_2.JPG



102_BS_250611_Raumdoku_Nordfassade_3.jpg

1. Gang
2. Lager
3. Dusche
4. Heizung
5. Technik
6. Werkstatt
7. Tankraum
8. Spielraum
9. Keller
10. Keller





102_BS_250611_Raumdoku_UG01.001_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.001_3.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.001_6.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.002_1.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.003_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.009_1.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.005_1.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.010_1.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.004_2.jpg




102_BS_250611_Raumdoku_UG01.004_4.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.006_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.006_3.jpg




102_BS_250611_Raumdoku_UG01.008_4.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_UG01.008_2.jpg

Erdgeschoss

1. Gang
2. Schulleitung
3. Schulzimmer
4. Schulzimmer
5. WC Herren
6. WC Damen



EG00.005
WC Herren
RH 2.81 m
10.7 m²
B:
W:
D:

EG00.006
WC Damen
RH 2.51 m
8.7 m²
B:
W:
D:

EG00.001
Gang
RH 3.38 m
43.6 m²
B: z.T. Plattenbelag / z.T. Linoleum
W: Putz, gestrichen
D: Gipsdecke auf Schilfrohrmatte

EG00.002
Schulleitung
RH 3.38 m
29.9 m²
B:
W:
D:

EG00.004
Schulzimmer
RH 3.38 m
80.6 m²
B:
W:
D:

EG00.003
Schulzimmer
RH 3.38 m
81.67 m²
B:
W:
D:



102_BS_250611_Raumdoku_EG00.001_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_EG00.001_23.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_EG00.002_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_EG00.002_7.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_EG00.003_3.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_EG00.003_4.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_EG00.004_1.jpg




102_BS_250611_Raumdoku_EG00.004_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_EG00.005_1.jpg

1.Obergeschoss

- 1. Gang
- 2. Lehrerzimmer
- 3. Schulzimmer
- 4. Schulzimmer
- 5. WC Herren
- 6. WC Damen





102_BS_250611_Raumdoku_OG01.001_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.001_5.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.002_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.002_3.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.003_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.003_3.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.004_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.004_6.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.006_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.001_7.jpg




102_BS_250611_Raumdoku_OG01.001_12_Fenster.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG01.004_11_Fenster.jpg

2.Obergeschoss

1. Gang
2. Schulzimmer
3. Schulzimmer
4. Schulzimmer
5. Lager





102_BS_250611_Raumdoku_OG02.001_12.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG02.001_9.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG02.002_4.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG02.002_6.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG02.003_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG02.003_3.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG02.004_7.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG02.004_8.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_OG02.001_27_WC.jpg



102_BS_250611_Raumdok_OG02.005_2.jpg



102_BS_250611_Raumdok_OG02.005_11.jpg



102_BS_250611_Raumdok_OG02.001 Treppe_2.jpg



102_BS_250611_Raumdok_OG02.001_7.jpg



102_BS_250611_Raumdok_OG02.001_21 Fenster.jpg



102_BS_250611_Raumdok_OG02.004_2.jpg




102_BS_250611_Raumdok_OG02.004_4 Fenster.jpg



102_BS_250611_Raumdok_OG02.004_12 Fenster.jpg

1. Dachgeschoss

- 1. Gang
- 2. Gang
- 3. Treppe
- 4. Zimmer
- 5. Wohnen
- 6. Essen
- 7. Küche
- 8. Zimmer
- 9. Zimmer
- 10. Estrich
- 11. Estrich
- 12. Estrich





102_BS_250611_Raumdoku_DG01.001_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.002_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.002_9_WC1.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.002_12_WC2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.004_4.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.005_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.006_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.007_2.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.008_1.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.011_1.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.011_11.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.011_12_Heizung.jpg



102_BS_250611_Raumdoku_DG01.012_15.jpg

